

報告書

1回目/月2回

物件名	ブルーマ世田谷松原		
住所	東京都世田谷区松原5-40-5		
実施日	2024年05月08日	作業時間	75分
オーナー様氏名			

点検/実施内容1

点検/実施内容と実績に関して以下の通り、ご報告いたします。

各ランクの見分け方	A	良好な状態です	B	問題発見後、当方にて改善済み
	C	確認事項有り	なし	該当項目はありません

対象項目		状況	備考
敷地内	建物前面歩道	A	掃き掃除, ゴミ拾い
	ゴミ集積所の清掃並びにゴミの整頓	A	掃き掃除, ゴミ分別/整頓, 内部水洗い（汚れ目立つ場合）
	植栽	A	簡易除草
	駐車場	A	掃き掃除, ゴミ拾い
	駐輪場	A	掃き掃除, ゴミ拾い
エントランス	床部	A	掃き掃除, 拭き掃除
	共用ポスト	A	拭き掃除, 周辺のゴミ拾い
共用部内	各階廊下	A	掃き掃除, 拭き掃除
	各室玄関ドア外面	A	拭き掃除
	インターフォン	A	拭き掃除
	階段	A	掃き掃除, 拭き掃除
	手摺り	A	拭き掃除
	各階廊下目隠し通路部分	A	拭き掃除

建物状況写真一覧1

冠名版（物件名がわかる写真）



外観



敷地



駐輪場



駐車場



共用ポスト



建物状況写真一覧2

【清掃前】 ゴミ置き場




【清掃後】 ゴミ置き場




水洗い

【清掃前】 共用廊下①




【清掃後】 共用廊下①



【清掃前】 共用廊下②



【清掃後】 共用廊下②



建物状況写真一覧3


【清掃前】 共用廊下③




【清掃後】 共用廊下③



【清掃前】 階段①




【清掃後】 階段①



【清掃前】 階段②




【清掃後】 階段②




建物状況写真一覧4

【清掃前】階段③



【清掃後】階段③



回収ゴミ（or草）写真



異常報告①（雑草がある場合も報告）

前回撮影済み、または美観維持がされているために
写真の添付を割愛させていただきます。

異常報告②（雑草がある場合も報告）

前回撮影済み、または美観維持がされているために
写真の添付を割愛させていただきます。

異常報告③（雑草がある場合も報告）

前回撮影済み、または美観維持がされているために
写真の添付を割愛させていただきます。